










## FX750 Digifelix Subliblock Thin matná

certifikace podle Öko-Tex Standard 100, třída I

Vysoce kvalitní, PU flex fólie, odolná vůči sublimaci, 110 µm s polyesterovým nosičem fólie bez zpětnělepících vlastností.

FX750 nabízí vynikající přilnavost barev, vysoké krycí schopnosti a sublimační bariérovou vrstvu.

Upozornění	Údaje
Vhodné inkousty k potisku:	Solventní, eco-solvetní a latexové inkousty
Vhodný materiál na potisk:	Resublimační polyesterové materiály
Pokyny zpracování:	 135° C  15 sekund  Střední tlak (2,5 barů)  Odstranění přenášečoho materiálu ještě v horkém stavu. Doporučujeme používat přenášečí pásku DIGITAPE 200.  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem řádně zaschnout.
Pokyny k praní a péči:	 Prát maximálně na 40 °C, textilie obraťte naruby. Používejte pouze prací prostředky na barevné a jemné látky. Do prvního praní vyčkejte 24 hodin.  Sušička prádla: ne  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu

**Skladování:** Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

**Důležitá upozornění:** Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým externím vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z října 2021