

















PFX711 Digiflex MASTER UNIVERSAL matná

certifikace podle Öko-Tex® Standard 100, třída I

Vysoce kvalitní, tenká, litá, zpětnělepící PU flex fólie, 100 µm, s horkotavným lepidlem na bázi co-polyesteru.

Fólie FX611 je tepelně zpracovatelná, potisknutelná, přenosová fólie vhodná pro aplikaci na světlé i tmavé textilie. Fólie má vynikající odolnost proti omytí při praní.

Upozornění	Údaje																				
Vhodné inkousty k potisku:	Solventní, eco-solvetní a latexové inkousty																				
Vhodný materiál na potisk:	Bavlna, směsi bavlny/polyesteru, neresublimující polyester, nylon bez impregnace a směsy polyesteru a akrylu Fólie není vhodná na nylonové tkaniny, ani na tkaniny s vodoodpudivou impregnací																				
Pokyny zpracování:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Bavlna/polyester</th> <th>nylon bez impregnace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>160° C</td> <td>150° C</td> <td>130° C</td> <td>150° C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 sekundy</td> <td>4 sekundy</td> <td>5 sekund</td> <td>5 sekund předtisknutí 5 sekund tištění</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Střední tlak (2,5 – 3,0 bary)</td> <td>nízký tlak (2,0 bary)</td> </tr> </tbody> </table> <p> Odstranění přenosové fólie po zažehlední za tepla. Doporučujeme použít přenosovou pásku DIGITAPE500</p> <p> Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem řádně zaschnout. V případě obzvláště silně strukturovaných bavlněných a směsových tkanin upravte dobu potisku.</p>		Bavlna/polyester			nylon bez impregnace		160° C	150° C	130° C	150° C		3 sekundy	4 sekundy	5 sekund	5 sekund předtisknutí 5 sekund tištění		Střední tlak (2,5 – 3,0 bary)			nízký tlak (2,0 bary)
	Bavlna/polyester			nylon bez impregnace																	
	160° C	150° C	130° C	150° C																	
	3 sekundy	4 sekundy	5 sekund	5 sekund předtisknutí 5 sekund tištění																	
	Střední tlak (2,5 – 3,0 bary)			nízký tlak (2,0 bary)																	
Pokyny k praní a péči:	<p> Prát maximálně na 60 °C, textilie obraťte naruby. Používejte pouze prací prostředky na barevné a jemné prádlo</p> <p> Žehlení: ano, textilie obraťte naruby</p> <p> Sušička prádla: ano, do 100°C</p> <p> Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění</p> <p> Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu</p>																				

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 25°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a

kritériemi EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z října 2021