














## Premiumflex Universal

Oeko-Tex Standard 100, třída I

Vysoce kvalitní, krycí, neprůhledná, matná PU flex fólie o tloušťce 0,095 mm s horkotavným lepidlem na bázi copolyesteru a zpětnělepícím, transparentním PET nosičem fólie.

Premiumflex Universal nabízí příjemný textilní omak a přesvědčí vysokým komfortem nošení. Materiál má nereflexní povrch, dobré krytí a na výběr stojí široká škála barev.

| Upozornění            | Údaje   |
|-----------------------|---|
| Vhodný materiál       | <p>Bavlna, směšové tkaniny z polyesteru a bavlny nebo polyesteru a akrylu. Dále materiály na bázi neimpregnovaného nylonu a materiály citivé na teplotu.</p> <p>Vícevrstvá aplikace s výjimkou neonových barev a produktů PFX403, PFX420, PFX430, PFX440 až PFX443.</p> <p>Fólie není vhodná na materiály na bázi nylonu s impregnací.</p> <p>U silně strukturovaných bavlněných a směšových tkanin s doba žehlení mění.</p>  |
| Pokyny zpracování     | <p> 130° C/150° C/160° C (bavlna, polyester a jejich směšové tkaniny)</p> <p> 5 sekund při 130° C<br/>4 sekundy při 150° C<br/>3 sekundy při 160° C</p> <p> Střední tlak (2,5 – 3,0 barů)</p> <p><b>Nylon:</b></p> <p> 150° C ( neimpregnovaný nylon)</p> <p> 5 sekund</p> <p> Nízký tlak (2,0 barů)</p> <p> Odstranění podkladové fólie po zažehlední ještě za tepla.<br/>U neonových barev a produktu PFXU487 ve vlažném stavu.</p> <p> Motiv překrytý silikonovým papírem tlačte při stejné teplotě po dobu 10 sekund při přenosu na neimpregnovaný nylon. Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu (otestujte nehty).</p> |
| Pokyny k praní a péči | <p> Prát maximálně na 60 °C nebo 40°C, textilie obraťte naruby</p> <p> Žehlení: textilie obraťte naruby</p> <p> Sušička prádla: ano (až do max. 100°) textilie obraťte naruby.<br/>U transferu na nylon nepoužívejte sušičku prádla.</p> <p> Materiály jsou odolné vůči chemickému čištění<br/>U transferu na nylon nejsou materiály odolné vůči chemickému čištění.</p> <p> Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu!</p>  |

**Skladování:** Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

**Bezpečnostní list:** Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad.

**Důležitá upozornění:** Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze ze září 2021