













Starflex Lack

Vysocolesklá PVC flex fólie, 90 µm, bez zpětnělepících vlastností

| Upozornění | Údaje |
|-----------------------|---|
| Vhodný materiál | Bavlna, polyester a jejich směšová tkaniny Fólie není vhodná pro nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací. |
| Pokyny zpracování |  150° C  15 sekund  Střední tlak (3 bary)  Odstranění podkladové fólie po zažehlední za studena  Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty)  |
| Pokyny k praní a péči |  Prát maximálně na 30 °C, textilie obraťte naruby  Žehlení: textilie obraťte naruby  Sušičku prádla nedoporučujeme  Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu  Po vytaleční na textil vyčkejte do prvního praní 24 hodin! |

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

Důležitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Provedte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze ze září 2021