











## Premiumflex Blockout

certifikace podle Oeko-Tex Standard 100, třída I

Matná, litá, polyuretanová flex fólie, odolná vůči sublimaci, 0,125 mm, s horkotavným lepidlem na bázi copolyesteru a s transparentním, zpětnělepícím PET nosičem fólie.

Premiumflex Blockout nabízí příjemný textilní omak a přesvědčí vysokým komfortem nošení. Materiál má matný, nereflexní povrch. Obsažená mezivrsta blockoutu má skvělé krycí vlastnosti, zatemňuje a nepropouští světlo.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	Resublimační, polyesterové textilie, ale také textilie jako je bavlna, směšové tkaniny z polyesteru a bavlny nebo polyesteru a akrylu.  Není vhodná na nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací.
Pokyny zpracování	 130° C  5 sekund  Střední tlak (2,5 – 3,0 bar)  Odstranění podkladové fólie po zažehlední ještě za tepla. Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty). Textilie se nesmí přehřívát.  Pokud se u velkých motivů na elastických textiliích tvoří bubliny, lze je dodatečně napravit přezehlením.
Pokyny k praní a péči	 Prát maximálně na 60 °C, textilie obrácená naruby  Žehlení: textilie obrácená naruby  Sušička prádla: ne  Materiály jsou odolné vůči chemickému čištění  Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu!

**Skladování:** Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 15 až 30 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců.

**Bezpečnostní list:** Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritérii EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

**Důležitá upozornění:** Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!  
Technické změny a chyby v textu vyhrazeny. verze ze září 2021