











## Premiumflock nová řada

certifikace podle Öko-Tex Standard 100, třída I

Sametově hebká, neprůhledná, viskózová fólie, 500 µm, se zpětnělepícím, průhledným PET nosičem fólie.

Nová řada Premiumflock nabízí sametově hebký textilní omak a přesvědčí vynikající barevnou brilancí. Materiál má vysokou hustotu vláken a dobré pokrycí vlastnosti.

Upozornění	Údaje
Vhodný materiál	<p>Bavlna, polyester a jejich směšové tkaniny, dále také přírodní a syntetické tkaniny</p> <p>Blockout v bílé barvě je navíc vhodný pro sublimačně barvené textilie (např. softshell, polyester)</p> <p>Fólie není vhodná na nylonové tkaniny nebo tkaniny s vodoodpudivou impregnací</p>
Pokyny zpracování	<p> 160° C</p> <p> 15 sekund</p> <p> Nízký tlak</p> <p> Odstranění podkladové fólie po zažehlední za tepla</p> <p> Nechte ještě dodatečně 2 sekundy dotisknout/dotlačit. Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. (otestujte nehty)</p>
Pokyny k praní a péči	<p> Prát maximálně na 60 °C pro standardní a neonové barvy nebo max. 40 °C pro Blockout Textilie obraťte naruby, používejte pouze prací prostředky na barevné a jemné látky</p> <p> Žehlení: textilie obraťte naruby</p> <p> Sušička prádla: ne</p> <p> Materiály jsou odolné vůči chemickému čištění</p> <p> Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu</p>

**Skladování:** Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 26 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců.

**Bezpečnostní list:** Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a kritériemi EU. Bezpečnostní list tudíž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu se obraťte na Vaši místní zpravu služeb nebo úřad.

**Důležitá upozornění:** Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím i v našem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil!

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.

verze z listopadu 2016